



KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

HOMOLOGACJA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH



U·K·K
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów



Warszawa, 6 lipca 2021 r.

DIH-3.703.13.2021.IJ


INFORMACJA Z KONTROLI INSPEKCJI HANDLOWEJ PRAWIDŁOWOŚCI WPROWADZANIA DO OBROTU PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE UZYSKANIA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, T.J. POSIADANIA ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI

INFORMACJE OGÓLNE

Przed nadchodzącymi wakacjami, w czasie których następuje wzmożony ruch turystyczny, konsumenci częściej sprawdzają stan techniczny swoich aut, chcąc odbyć bezpieczną podróż, bez niespodziewanych awarii samochodu. Aby zapobiec takim sytuacjom częściej odstawiają auta do serwisów samochodowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Inspekcja Handlowa¹ sprawdziła, czy części oferowane do sprzedaży spełniają wymagania techniczne potwierdzone wydanym dla nich świadectwem homologacji.


Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na 2021 rok, Inspekcja Handlowa od marca do maja 2021 r. na terenie całego kraju przeprowadziła kontrole, których celem było sprawdzenie, czy przedmioty wyposażenia lub części samochodowe przeznaczone dla konsumentów posiadają świadectwa homologacji.

Kontrole przeprowadzono u 39 podmiotów, a u 5 stwierdzono nieprawidłowości.



Sprawdzono łącznie 135 partii produktów zakwestionowano 8 partii (6% proc. badanych).

¹ ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706).



USTALENIA KONTROLI - NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kontrola posiadania świadectwa homologacji oraz oznakowania

Inspektorzy zbadali pod kątem uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania świadectwa homologacji 135 partii części samochodowych, przeznaczonych dla konsumentów.

Oceniane partie wyrobów zakwestionowano z uwagi na:

- rozbieżności w identyfikacji producenta w oznakowaniu opakowania i na świadectwie homologacji,
- brak w świadectwie homologacji marki producenta (umieszczonej w oznakowaniu),
- brak na wyrobie nazwy producenta lub znaku towarowego,
- brak na wyrobie daty produkcji lub numeru serii,
- brak określenia na opakowaniu jednostkowym liczby zamiennych zespołów okładzin hamulcowych w opakowaniu,
- brak określenia na opakowaniu jednostkowym typu pojazdu, osi oraz hamulców dla których zespół okładzin hamulcowych jest homologowany,
- brak zamieszczenia na opakowaniu znaku homologacji,
- na opakowaniu wyrobu i bezpośrednio na części naniesiono błędny numer homologacji - numer homologacji dotyczył innego typu klocków hamulcowych,

(niektóre części nie miały kilku z wymaganych informacji).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 5 wystąpień pokontrolnych do podmiotów wprowadzających kwestionowane wyroby wskazując na stwierdzone nieprawidłowości.

Wszystkie wyroby zostały wycofane z obrotu, bądź wstrzymane od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych.

PORADY

Pamiętaj! Wszystkie informacje muszą być podane w języku polskim.

- ❖ Przed zakupem sprawdź czy części, które zamierzasz kupić są oznaczone znakiem homologacji, nazwą, inicjałami lub znakiem towarowym producenta
- ❖ Sprawdź, czy kupowane części posiadają informację do jakiej marki są dedykowane i jaki mają typ
- ❖ Sprawdź datę produkcji wyrobu, ponieważ części mogą być dedykowane do samochodów z różnych roczników
- ❖ Weź rachunek albo fakturę na potwierdzenie zakupu części samochodowej. Części samochodowe są objęte gwarancją lub rękojmią

Załącznik: wykaz skontrolowanych produktów

Załącznik: wykaz skontrolowanych produktów

Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej